


СОГЛАСОВАНО:

Протоколом профсоюзного комитета
№ 2 от «04» июня 2019г.

Председатель профкома
 В.И. Черняева

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ДДТ № 2
Т.В. Бикеева

Пр. № 49п1 от 06.06.2019г

Инструкция № 43
по технике безопасности при работе на круглопильном (циркулярном) станке.

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе на круглопильном (циркулярном) станке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда пожарной безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью.
- 1.2. К работе на круглопильном станке обучающиеся не допускаются.
- 1.3. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения огнетушителя.
- 1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.
- 1.5. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
- 1.6. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать рабочее место в порядке.
- 1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Опасности в работе

- 2.1. Ранение при работе без ограждения.
- 2.2. Ранение при выбрасывании пиломатериала при работе расклинивающего ножа.
- 2.3. Ранение при работе без специального толкателя.
- 2.4. Ранение осколками при обработке косослойного и имеющего сучки пиломатериала.
- 2.5. Ранение рук при отпиливании мелких частиц без отводного клина.
- 2.6. Ранение рук при вынимании осколков на ходу станка.

3. Требования безопасности до начала работы

- 3.1. Правильно надеть спецодежду (застегнуть обшлага на пуговицы: спрятать волосы под берет, косынку, завязанную без свисающих концов).
- 3.2. Убрать все лишнее с рабочего места и не загромождать его пиломатериалами.
- 3.3. Проверить, что бы рабочая часть диска пилы была снабжена защитным колпаком, а часть диска, расположенная под столом станка, ограждена специальными приспособлениями – щитами.
- 3.4. На комбинированном станке следить за тем, чтобы часть ножевого вала была прочно закрыта специальным ограждением. Не работать одновременно на циркулярном и фуговальной частях станка.
- 3.5. Проверить несколько раз диск пилы, не бьет ли он, прочно ли закреплен на валу. Осмотреть пилу и убедиться в том, что она не имеет трещин, надрывов и поломанных зубьев.
- 3.6. Осмотреть, правильно ли установлены направляющая линейка, расклинивающий нож (он должен быть на 0,5 мм толще пропила древесины).

- 3.7. Проверить наличие и исправность заземления (зануления) станка.
- 3.8. Испытать правильность работы станка на холостом ходу путем включения и выключения кнопок пусковой коробки.
- 3.9. Отлучаясь от станка, отключить его и дождаться полной остановки.
- 3.10. Не останавливать и не тормозить выключенную, но еще продолжающуюся вращающейся пилу.

4. Требования безопасности во время работы

- 4.1. При распиловке пиломатериала по длине следить, что бы сзади пилы был расклинивающий нож, а при поперечной – отводящий клин.
- 4.2. Заготовку подавать к пиле плавно, без рывков. Надежно удерживать и продвигать ее вперед без перекашивания.
- 4.3. Распиловку заготовок с длиной, превышающую длину рабочего стола, производить только после установки впереди и позади стола прочных опор в виде козел с роликами.
- 4.4. Следить за тем, чтобы в месте подвода древесины зубья при вращении диска пилы были направлены сверху вниз.
- 4.5. Пользоваться для продвижения древесины при продольной и поперечной ее распиловке толкателем.
- 4.6. Не подавать материал на пилу животом, стоять сбоку движения пиломатериала.
- 4.7. Не вынимать и не сметать осколки по ходу станка.
- 4.8. При обнаружении стука или каких – либо перебоев в работе пилы немедленно остановить ее.
- 4.9. Отлучаясь от станка, отключите его и дождитесь полной остановки.
- 4.10. Не останавливайте и не тормозите выключенную, но еще продолжающую работать пилу.

5. Требования безопасности по окончанию работы.

- 5.1 Выключить станок.
- 5.2 После прекращения вращения пильного диска убрать и привести в порядок рабочее место и пилу.
- 5.3 Привести в порядок себя и спецодежду.

Инструкцию разработала зам. директора по АХЧ

V.I. Черняева.